

Erledigt

Nach SMBIOS Änderung und NoVPAJpeg.kext Installation kein WLAN mehr

Beitrag von „NoiseFreak“ vom 19. Juli 2019, 18:14

Hey Leute,

Ich hab da mal wieder ein kleines Problem, nachdem ich mein Vorschau.app Problem gelöst habe indem ich die SMBIOS auf iMac (5K Retina 27" 2017) umgestellt habe und noch das NoVPAJpeg.kext installiert habe. wird meine Broadcom WLAN karte nicht mehr erkannt. die genaue Bezeichnung steht in der Signatur die hat sonst immer oob funktioniert.

Bluetooth funktioniert nach wie vor.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

LG

Noisy