



In Arbeit ASRock Z77 Pro4 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. Juli 2019, 12:57


- Probleme -



Ethernet und WLAN wie immer ohne Builtin,



dazu bitte das PropertyKext einbauen (siehe Anhang),



wenn diese beiden Kexte nicht umbenannt werden gibt es eine Kernel Panic.

Gruß derHackfan