

Erledigt

macOS 10.14.6 final just released

Beitrag von „LutzK“ vom 24. Juli 2019, 17:03

Kann es sein, das ein Bug in der 10.14.6 Final drin ist, welcher sich auf WLAN mit 2,4 Ghz bezieht ?

Ich habe Tests mit der Apple Airport Karte BCM94360CD im PCIe Slot gemacht.

Unter 10.14.5 Final und unter 10.15 Beta4 alles ok.

Beispiel: Ich habe 12 MBit/s DSL Geschwindigkeit Downspeed und ich komme mit LAN auf eben 12,0 MBit/s und

auch mit 5GHz WLAN auf 12,0 MBit/s sowie im 2,4 Ghz Bereich mit WLAN unter 10.14.5 und 10.15 Beta4

Nur unter 10.14.6 Final komme ich im WLAN mit 2,4 GHz nur auf 10.1 MBit/s also fehlen fast 2 MBit/s Downspeed

im 5 GHz Bereich wiederum alles ok, volle 12,0 MBit/s.

Auch im Upspeed, anstatt 2,0 MBit/s nur 1,4 MBit/s... wie gesagt NUR bei der 10.14.6 Final.

Kann das bitte mal Jemand mit der selben WLAN-BT-Kombi PCIe Karte testen .. Danke