

**Erledigt**

## **T440p komplett umbau und einrichtung**

**Beitrag von „GhostLeader“ vom 29. Juli 2019, 19:11**

Die selbe Karte ist auch mit Key A zu kaufen aber sehr selten oder teuer. Es fehlt nur der schlitz für Key A. Den hat Sie jetzt.

UPDATE: Ich schreib mal was geht und was nicht.

System:

Clover 4917

SSD mit Mojave 10.14.6

SSD mit Win10

I5 4300M

HD4600 1536MB

16GB DDR3

Geht:

SATA Port am Caddy wird als Extern erkannt.

Audio

Batterieanzeige

FaceTime (flüssig sogar)

Sleep

Wake

iMessage

Geht nicht bzw verbesserungswürdig:

BRM94352Z WLAN und Bluetooth warte auf Flasher für Whitelist zu entfernen

CardReader (mit MicroSDHC im Adapter auf SDHC leider NIX, weder mit Sinetek noch mit VoodooSDHC)

USB2 und USB3 muss ich noch testen

Displayport muss ich noch testen

Ethernet muss ich noch testen

Clover Booteinträge ausblenden: Boot Microsoft EFI Boot from EFI soll drinbleiben ABER Boot Windows from EFI soll ausgeblendet werden.

Clover (4917) muss noch vom Stick auf die SSD, finde die nirgends zum Download

Unbekanntes Symbol in der Finder Leiste mit keine Laufwerke, möchte das das verschwindet, siehe Bild

Ist die Sierra AirPrime EM7345 LTE Karte unter Mojave funktionsfähig??

Sollte ich meine DSDT auslesen und gepatscht einfügen oder die EFI so lassen?