

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „jboeren“ vom 30. Juli 2019, 14:17

[plutect](#) CSM hat mit nicht-UEFI-boot-medien zu tun. Ich habe auch eine BD Brenner (LG) im Hacki. Aber ich glaube irgendwie mag Apple BD nicht so sehr.... Guck mal bei Energie einstellungen bei "festplatte in den ruhestand wenn möglich". Das ist bei mir ohne Haken. Denn mit Haken wird jedesmal der BD Brenner aktiviert.