

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 30. Juli 2019, 14:35

[Zitat von jboeren](#)

CSM hat mit nicht-UEFI-boot-medien zu tun.

Ok, danke für die Info ich habe es jetzt auf NIE mit der PNY GTX660 wurde NIE nicht gespeichert jetzt mit der RX580 schon.

Bezüglich meines Pioneer Brenners habe den Haken jetzt auch abgewählt ob das was hilft ? Fraglich, der Brenner wird IMMER erkannt bei einem Neustart wenn ich nur neu Starte ist es Glückssache bzw. wird er nicht mehr erkannt !