

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 30. Juli 2019, 16:33

Das mit dem Pioneer Brenner habe ich erst seit dem ich das System neu aufgesetzt habe. Ich werde ihn noch von SATA 1 auf einen anderen Port stecken z.B. 2 ansonsten lass ich das einmal so ich brauche den sehr selten ! Da stört mich der nicht richtig funktionierende Ruhemodus mehr, dieser ist so leider unbrauchbar vielleicht fällt uns da noch etwas ein ? Das Verhalten hatte er vor dem Tausch auf die RX580 mit OC auch schon.