

Erledigt

## Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „HansBerlin“ vom 30. Juli 2019, 17:27

Hallo Leute,

wie man sieht.. ich bin Lehrling. Ich knüpfe hier an, weil ich Bluetooth nicht zum laufen bekomme. Schon mit einem USB Dongle aber ich habe mir die fenvi fv-t919 gekauft, eingebaut und mit dem einzig verfügbaren USB Header des **Gigabyte z390 Designare** verbunden. Nichts! Das macOS sagt, dass kein Bluetooth vorhanden sei. Aber Wifi funktioniert 1A! Wurde sofort erkannt, ohne irgendein Mucks. Ich habe vermutet, dass vielleicht Bluetooth auf der FENVI defekt ist und habe noch eine weitere Karte gekauft um das zu testen. Diese [ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express \(PCI-E\) BCM943602CS Combo Karte für Hackintosh \(Mac OS X\)](#) wird auch als Hackintosh tauglich angeprisen. Aber leider auch kein BT. Wifi jedoch auch ohne Probleme bei dieser Karte. Ich fahre zur Zeit noch 10.14.5 mit einer Sapphire Radeon VII. Das ganze Efi Paket habe ich von einer YouTuberin bezogen. Sozusagen vorgefertigt. Ansonsten läuft mein Hackintosh auch wirklich gut. Nur eben BT. Wenn Apple Magic Keyboard, Maus und Trackpad über den USB BT Dongle verbunden sind und ich dann noch auf die Idee komme mit etwas Musik über meinen BT Kopfhörer anhören zu wollen, bekomme ich nur gestotterte Klänge geliefert. Mit BT über PCI habe ich mir diesbezüglich verbesserung erhofft. Da die Kiste ansonsten ja sehr rund läuft, wage ich mich auch nicht große Experiment zu machen. Schon gar nicht wegen meines Anfängerwissens. Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben in welche Richtung ich da am besten forsche?

Vielen Dank...