

**In Arbeit**

## **Installation von Mojave auf einem MSI X299 SLI Plus Board... Verschiedene Fehlerszenarien**

**Beitrag von „ludo“ vom 31. Juli 2019, 11:24**

Zitat

Eine EFI aus diesem Thread wird ohne Spezifische Änderungen niemals an einem X299 funktionieren.

Was meinst du jetzt genau?

Übrigens ist mir aufgefallen, das ja auch vorher noch die Fehlermeldung

failed to get apfs volume keybag, err=2

kommt. Das heißt doch das er Probleme beim mounten hat wenn ich das korrekt Interpretiere?