

**In Arbeit**

## **Installation von Mojave auf einem MSI X299 SLI Plus Board... Verschiedene Fehlerszenarien**

**Beitrag von „DSM2“ vom 31. Juli 2019, 11:29**

Mein Post Bezug sich auf den Post von Erik weshalb ich ihn auch erwähnt habe darin.

Nein, auch das failed to get apfs volume keybag, err=2 hat für dich keinerlei Bedeutung, woher sollst du den auch ein APFS Volume haben?

Der Problempunkt ist der "AppleACPICPU" error, der damit zusammenhängt das du eine EFI für ein Völlig anderes Setup verwendest,

die EFI somit nicht für dein System Konfiguriert ist und gar nicht erst weiter kommen kann!