

**Erledigt**

## **Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 31. Juli 2019, 12:13**

Super, dass es jetzt geklappt hat, freut mich zu hören! 😊

Der USB-Header besteht eigentlich aus zwei USB-Anschlüssen: obere Reihe (HS11) und untere Reihe (HS12), nur die gängigen Stecker für die USB-Header verdecken halt leider beide Reihen, auch wenn dabei nur einer der beiden Anschlüsse verwendet wird. Ich hab mir einfach selber Kabel gelötet, mit Steckern für die Einzelpins, und hab beide Anschlüsse in Verwendung. Aber es gibt ja auch entsprechende Adapter.