

In Arbeit

AMD FX 6300 + ASUS M5A78L-M LX3 AppleUSBHostController: Hardware Exception...

Beitrag von „ralf.“ vom 31. Juli 2019, 20:39

Bei dem Board gibt es Schwierigkeiten mit USB. Siehe hier [Bei AMD - Aus dem laufendem System eine SSD installieren](#)

@[Franziska1993](#) hat das gleiche Board