

In Arbeit

AMD FX 6300 + ASUS M5A78L-M LX3 AppleUSBHostController: Hardware Exception...

Beitrag von „DieKrabbe“ vom 31. Juli 2019, 20:42

Also mit dem XHCIDxe.efi driver funktioniert die zusätzlich eingebaute USB 3 Karte ohne Probleme

USB 2 funktioniert nur mit dem USBInjectAll.kext aber dann dafür USB 3 nicht