

Statt G5 - Be Quiet...

Beitrag von „system47“ vom 1. August 2019, 12:14

<https://www.hackintosh-forum.de/user/56401-cmmchris/Moinsen>,

es hat sich einiges getan und so will ich kurz berichten:

Ich konnte keine zuverlässigen Neustarts mehr durchführen und hin und wieder gab es einen Absturz während des Sleep.

Es gelang nur jeder 8.-10. Neustart und ich habe vieles probiert aber immer bei der initialisierung der Netzwerkkarte kam der Freeze 😞

Nach ein paar Stunden rum probieren habe mich entschlossen einen CleanInstall mit der letzten funktionierenden Version durchzuführen.

Also Clover 4920 installiert, die Kexte vom Februar genommen und 10.14.4 installiert und siehe da, am Ende ein wunderbarer Boot ins macOS und vor allem wiederholbar. Ich hatte noch nie soviel Freude an Neustarts:-)

Dann habe ich mit den Portlimit Patch und Hackintool die USB Ports für mein Board bestimmt und die laufen jetzt auch zuverlässig.

Das sonderbare ist nur, das Mojave meine USB 3.1 Devices korrekt einbindet, auch mit der richtigen Geschwindigkeit, aber in Hackintool werden sie nicht angezeigt.

Das Update auf 14.5. gemacht und alles läuft prima. Nur die ganzen Passwörter etc, selbst das kopieren des Keychain löst nicht alles, aber es lohnt sich ein Cleaninstall zu machen.

Nun habe ich gestern Abend alles aktualisiert.

Clover 5033, Update auf 10.14.6 und es läuft. 😊

Sleep habe ich noch nicht probiert und die Sache mit USB 3.1 und Hackintool bleibt.

Nocheinmal vielen Dank an ALLE, die in diesem Forum Hilfestellung geben, vor allem an [CMMChris](#), der eine einfache und verständliche Anleitung zur USB Port Problematik predigt 😊

Noch einen schönen Tag, bis zu den nächsten Problemen