

[Sammelthread] macOS Catalina 10.15 Dev-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. August 2019, 23:23

[CMMChris](#) Ich hatte auf dem iMac 14,2 schon den Installer der public Beta 2 drübergebügelt. Danach wurde die Beta 4 angeboten. Allerdings hat sich während der unbeaufsichtigten Installation irgendwelche Hardware verabschiedet. Die Radeon gibt kein Signal mehr von sich, aber auch wenn ich die ausbaue kommt von der iGPU nichts. Der Monitor zeigt kurz den Selbsttest und dann geht die Kontrollleuchte wieder auf gelb. Der Rechner scheint tot zu sein, System bootet nicht, lediglich Lüfter der CPU läuft. Keinerlei Systemtöne.

Was kann ich da noch tun? Speicher ausbauen???

EDIT:

Das Teil scheint tot zu sein. Bios-Accu rausgenommen, eGPU und Speicher ausgebaut. Speicherbausteine einzeln mit der iGPU getestet. Keinerlei Reaktion. Monitor bleibt aus. Am iMac 18,2 funktioniert dieser aber einwandfrei. Bleibt nur noch ausschachten und die Karkasse zum E-Schrott bringen.