

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 3. August 2019, 07:17

Habe gefragt da ich ich weis das die Karten gerne bei der Initialisierung Streiken wenn abseits von Slot 1 verbaut...

Hast du das erneute Flashen den nun nochmal getestet ?

Ich versuche mal die erste Version rauszusuchen die wir damals hatten und editiere dann nochmal den Post hier.