

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 3. August 2019, 07:27

ich habe mittlerweile alle Slots leer geräumt, bis auf den ersten, in dem die Karte steckt.

Und ja: ich habe die Version aus Deinem Link geflasht. Seit dem bootet er in macOS (MOJAVE und CATALINA),

macht aber umgehend, nachdem er im Finder angekommen ist, einen Neustart. <--- Diesen Effekt hatte ich vor dem flashen nicht!

Gott sei Dank habe ich mein VBIOS vorab gesichert. Versuche nun auch nochmal die ASRock VBIOS Updates - sowohl das erste, mit dem

die UEFI Funktion zur Verfügung gestellt wurde, als auch die letzte, welche rd. 14 Tage nach der ersten rausgekommen ist.

Nach wie vor kein erfolgreiches Boot bei CSM disabled, bzw meldet er dann immer Fehler d6 - keinen VGA-Controller gefunden und ich komme

nicht (sichtbar) ins BIOS.

