

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 3. August 2019, 08:03

ist alles so wie bei der RX480 im BIOS eingestellt: **VT-D disabled** - **Above 4G Coding enabled** - **Virtualization disabled** - **XHCI enabled** - **EHCI enabled** - **SecureBoot disabled** - **FastBoot disabled** - **FullScreen Postscreen disabled**

ich habe auch bereits eine neue Erkenntnis: boote ich macOS (egal ob Mo oder Ca) mit gestecktem DP (Port 1) und HDMI (Port 4), resettet er umgehend bei Erreichen des Desktops.

Boot ich macOS nur mit DP1, bootet er normal in macOS ohne umgehenden Reset. Auch das wirft Fragen auf - löst aber nicht das eigentliche Problem mit dem "CSM enabled".

Habe ebenfalls soeben die beiden ASRock VBios'e geflashed. Macht jedoch keinen Unterschied. Geh jetzt erstmal Frühstück besorgen...