

**Erledigt**

## **Dell Precision T3500: Fehlermeldung beim Bootvorgang**

**Beitrag von „DSM2“ vom 3. August 2019, 11:42**

Er muss auch nach dem ersten Part im zweiten part das install abschließen.

Sprich erster Part ist das kopieren der Daten vom Stick und der zweite Part der Boot von der Platte und somit das eigentliche install.

Einfach mit etwas Geduld ran gehen 😊