

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 3. August 2019, 11:51

[CMMChris](#) für CPU ist das Bios zuständig egal ob ich Vcore anhebe oder absenke.

Das funktioniert problemlos, egal welche Generation, macOS selbst kann die vorgegebenen Spannungen nicht selbst beeinflussen.

[Mork vom Ork](#) Ich persönlich glaube nicht das es an deiner config liegt aber ich schaue etwas später dennoch mal drüber.

Bin jetzt mit den Kids zugange, melde mich später diesbezüglich.