

Erledigt

merkwürdiges Problem nach Colver update 5033

Beitrag von „ResEdit“ vom 3. August 2019, 13:07

Das kann mit Clover insoweit was zu tun haben, als dass der Zugriff auf den Schlüsselbund an die Hardware gekoppelt ist. Ändert sich die Hardware (wie in Clover definiert), ist der Zugriff auf den Schlüsselbund gesperrt. Eventuell sollte der TS mal prüfen, ob in seiner "aktualisierten" Fassung der config.plist auch alle Angaben zur Hardware mit denen aus seiner früheren config.plist identisch sind.