

In Arbeit

Installation von Mojave auf einem MSI X299 SLI Plus Board... Verschiedene Fehlerszenarien

Beitrag von „DSM2“ vom 3. August 2019, 18:13

NVRAM Reset gemacht nachdem einsetzen der EFI per F11 im Clover Screen?

Wenn nicht solltest du das tun, davon abgesehen existieren nicht nur diese beiden Aptiofixes und es funktioniert definitiv auch ohne den Test-2016.efi Treiber.

Schreibe es ja nicht zum Spaß sondern habe es bereits vorher umgesetzt...

CAVS-HDEF ist nicht notwendig... kann sein das ich vergessen hab Audio zu definieren...

Bezüglich rest aktuell gar keine Zeit zu...