

# Radeon VII im Hackintosh

**Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 3. August 2019, 18:28**

Also:

keine Chance. Ich habe soeben die Karte ausgebaut, den EK-Waterblock entfernt, sauber gemacht, kontrolliert - LiquidMetal ist nicht verlaufen, sah ebenfalls gut aus.

Also alles wieder zusammengebaut, Waser aufgefüllt, Rechner gestartet: selbes Ergebnis: unter CSM disabled erhalte ich beim Starten nur 5 kurze BIOS-Pieptöne und

erneut den Fehler "D6 - no VGA Controller found". CSM enabled alles ok. Ich gebs auf, die Karte geht zurück. ich habe die Schnauze voll, aber gestrichen.