

Erledigt

OS X läuft langsamer als bei anderen mit der gleicher hardware

Beitrag von „Tim_Taylor“ vom 21. Februar 2013, 22:10

Im BIOS kannst Du den Turbo Mode der CPU auf Enabled Disabled oder Auto stellen zu finden unter Advanced CPU Core Features/Intel(R) Turbo Boost Technologie Dann die 4 Turbo Einträge nach Gusto setzen(bei mir alle auf 45) und CPU Eist Function auf enabled damit die CPU im Leerlauf auf 1,6 GHz heruntertaktet.

Weiter Infos zu den [BIOS Einstellungen](#) unter http://www.overclockers.at/art...overclocking-guide/page_5

Aber Vorsicht, unter OS X nicht zu hoch takten.

Bei mir läuft das Board mit Wasserkühlung unter OS X bis 4,5 GHz stabil, darüber friert das System ein.

Unter Windows kann ich bis auf 4,8 GHz gehen und Prime95 läuft stabil durch.