

Erledigt

## Umfrage: Habt Ihr Probleme mit Eurem Hackintosh?

Beitrag von „JimSalabim“ vom 8. August 2019, 13:42

Danke, [Pixeldieb](#) ! 😊

Thunderbolt Hotplug ist in meinem EFI-Ordner, den du verwendest, schon immer richtig konfiguriert und funktioniert auch einwandfrei. Daran liegt es also nicht. Es muss wohl wirklich eher am Thunderbolt-Gerät liegen.

Wegen der WiFi-/Bluetooth-Karte kannst du eigentlich davon ausgehen, dass mit der Fenvi T919 dann alles funktioniert 😊