

Erledigt

Mojave 10.14.5 Clean-Install auf Z370+i9+Radeon VII

Beitrag von „ghodyaca“ vom 8. August 2019, 13:55

[Zitat von CMMChris](#)

[ghodyaca](#) Welche SSD ist verbaut?

Danke [CMMChris](#). Deine Frage wies in die richtige Richtung. Ich war zugegebenermaßen selbst drauf gekommen bevor ich hier wieder nachsehen konnte, aber du hattest den richtigen Riecher. 😊

Es stellte sich heraus, dass die Probleme verursacht wurden durch die eingebaute Samsung 970 Evo Plus, bei der der Techniker des PC-Händlers vergessen hatte sich zu vergewissern, dass die Firmware aktuell ist. Ich habe die SSD in meinen Hackintosh eingebaut und mit der Samsung Magician Software unter Windows 10 das Firmware Update durchgeführt. Danach waren alle Probleme verschwunden.

Hätte ich mich besser mal an meinen Leitsatz „Trust, but verify.“ gehalten, statt dem PC-Techniker blind zu vertrauen.