

Erledigt Bootloader funktioniert nicht richtig / zweiter Monitor wird nicht erkannt / Bluetoothstick funktioniert erst nach dem booten

Beitrag von „julian91“ vom 9. August 2019, 16:38

hier ist jetzt nochmal ne plist update mit dem richtigen SMBios (hab ausversehen falsche ausgewählt x) , hab noch eine extra kext hinzugefügt

dazu noch die zu dem SMBios dazugehörige plattform ID eingetragen , teste das nochmal bitte !