

**Erledigt**

## **Weder Boot-Stick noch Platte vom BIOS erkannt...**

**Beitrag von „g-force“ vom 11. August 2019, 19:39**

Es ist möglich, daß der NVRAM durch das Abklemmen der Platten alle Booteinträge verloren hat. Normalerweise erkennt der PC nach einem Neustart neu angeklebten Platten wieder, aber oft nur den Windows-Bootmanager. CLOVER muß man dann manuell wieder eintragen (z.B. mit EasyUEFI). Ein USB-Stick sollte aber auf jeden Fall immer erkannt werden, sonst stimmt da was nicht im BIOS.