

Erledigt

Clover v2.5k r5045 ist draußen

Beitrag von „g-force“ vom 12. August 2019, 17:54

Die Kexte haben ihren Ort ja nicht verändert, das macht keine Probleme.

Die Treiber habe ich bereits manuell verschoben nach "drivers/UEFI", das funktioniert auch alles.

Aber der "Clover Configurator" sucht die Treiber noch im alten Ordner (und will auch dorthin installieren). Das müßte angepasst werden.