

Erledigt

NTEL NUC DC3217IYE auf 10.14.6 gebracht. Booten von HDD geht nicht mehr

Beitrag von „raymccoy“ vom 14. August 2019, 16:25

Hall ich habe meinen NUC erfolgreich auf 10.14.6 gebracht. Kann momentan aber nur von USBStick booten da ich HDD mit neuester Cloverversion versorgt habe. Auf dem USB-Stick ist noch Clover 4910 drauf

Als von Platte booten geht momentan nicht da wohl irgendwelche Treiber fehlen oder clover andere Einträge braucht.

Wenn ich vom USB-Stick boote funktioniert alles einwandfrei (dann Clover 4910)

Welche Umstellungen muss ich noch vornehmen

NTEL NUC DC3217IYE, Intel® QS77 Express, CPU i3-3217U Core i3-3217U, 8GB SODDR3 1333, INTEL HD 4000, 120GB mSata (macOS Mojave 10.14.6, Clover 5045).