

**Erledigt**

## **Dell Precision T3500: Fehlermeldung beim Bootvorgang**

**Beitrag von „So\_ein\_HackMac“ vom 14. August 2019, 17:45**

Ist es leider nicht. Hab die alte Batterie gemessen und auch vorsichtshalber eine neue rein, keine Änderung. Ein Notaus von Windows aus macht nichts, danach startet der Rechner normal. Wenn ich jedoch mit dem Stick boote, die Installation abbricht und dann nur noch der Notaus hilft, dann ist es umgestellt.