

Erledigt SurfacePro 2017

Beitrag von „Panther“ vom 15. August 2019, 12:17

Hallo in die Runde,

Update 1:

End Random Seed *** = Done!**


Lösung: Lösche Aptio... danach hat es auch geklappt

Installation ist angelaufen ... ich berichte dann - wenn es einen Erfolg gab!


Update 2:

Die Installation ist sauber durchgelaufen - nach einem Reboot erhalte ich eine KP. Video (zumindest was ich erkennen kann - deutet auf Framebuffer - GraKa - hin - aber ich nutze die identischen Einstellungen. Ist ja auch eine Intel® HD-Grafik 620 (i5) - daher verstehe ich das Problem nicht. Hat jemand einen Hinweis für mich?

drivers64UEFI - habe einen EFI Ordner mit alter CLOVER Struktur gefunden, der die Installation ermöglicht und angeblich mehrere SfB 2017 zum Laufen bekommen hat.



kexts:



Überschaubar, aber damit klappt die Installation perfekt.

Der EFI stammt sogar von einem User mit einem identischen Modell und der identischen HW.

Danke Euch für einen möglichen Hinweis.

Viele Grüße

P