

Erledigt

## Vorke V8 Mini PC (i7-8750H): IGPU will nicht

Beitrag von „AkimoA“ vom 17. August 2019, 10:27

Oops mein Fehler hast recht 😊

BusID und Connector Index ändern - wie setzen sich diese zusammen?

Mach ein Hover im Hackintool über die Parameter und danach ein Screenshot von der Ausgabe der Doku da gibts mehr Infos darüber ,beschissen gehandelt für wichtige Parameter mMn .

Ich hab trotzdem die Vermutung das Videobeschleunigungs Problem nach dem Sleep mit dem Speicher Vergabe zusammenhängt , hast du mal versucht am pmset zu schrauben und es auf Platte anstatt auf den Ram auszulagern ,geht das überhaupt noch in Mojave frag ich mich während ich das so schreibe.