

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 20. August 2019, 15:40

Die interne Bluetooth-/WLAN-Karte auf dem Mainboard geht unter macOS sowieso nicht.

Welche USB-Ports gehen denn nicht? Hast du in der config.plist noch irgendwas geändert? Oder im EFI-Ordner?

Eigentlich ist das alles so konfiguriert, dass alle Ports gehen. Folgende Einschränkungen gibt es wegen des Port-Limits: An den USB-C-/Thunderbolt-Anschlüssen funktionieren keine USB-2.0-Geräte. Am internen USB-3.1-(Type-C)-Header funktioniert ebenfalls kein USB 2.0. Aber da schließt man normalerweise ja eh keine USB-2.0-Geräte an.

Ansonsten sollten alle (also alle "normalen" USB-Anschlüsse) gehen.

~~Folgende Dateien sind für die Belegung der USB-Anschlüsse relevant und müssen unbedingt vorhanden sein:~~

~~CLOVER/kexts/Other/USBInjectAll.kext~~

~~CLOVER/ACPI/patched/SSDT_UIAC_DESIGNARE-Z390-V7.aml~~