

In Arbeit

Gigabyte Z97X UD3H Rev.1 mit OpenCore Bootloader

Beitrag von „plutect“ vom 21. August 2019, 23:28

So ich habe einige Probleme die ich in diesem Thread angesprochen habe lösen können 😊

Bootproblem mit OC v005 habe ich wegbekommen indem ich in der config.plist unter [Scan Policy](#) den Wert 0 eingetragen habe

Optisch schaut's jetzt bei mir sehr original aus da ich alle Text anzeigen unterbunden habe angefangen das ich -v weglasse dann unter ConsoleControl auf YES

SanitiseClearScreen auf YES

Da waren alle Textanzeigen schon Vergangenheit dennoch habe ich auch unter Misc/Boot:

ConsoleBehaviourOs den Wert Graphics gesetzt und bei

ConsoleBehaviourUi den Wert Text eingetragen

Jetzt bin ich noch Glücklicher 😊 SEHR angenehmer Nebeneffekt ich denke das es seit v005 geht ist das iStat auch die Temperatur der CPU und Drehzahl der Lüfter anzeigt 👍 😊

Was noch zu tun ist:

~~Genauerer erstellen des SMBIOS ich denke da habe ich NUR das Notwendigste eingetragen und den Ruhezustand Fehler den der USB Anschluß der WiFi Bluetooth Karte verursacht da muß ich mich noch Schlau machen das habe ich noch nicht durchblickt...~~

Bin gerade draufgekommen das der Ruhezustand doch funktioniert das muss auch mit der v005 von OC zusammenhängen 😊

Nur Aufwecken kann ich Ihn so wie auch [derHackfan](#) schon früher berichtet hat nur über den Einschalter aber ansonsten geht der jetzt ! Ich muss dazu sagen das ich NUR Apples

Eingabegeräte der neuen Generation verwende alle per Bluetooth angeschlossen - leider funktioniert das aufwecken darüber nicht obwohl in den Einstellungen Bluetooth Geräten ermöglichen, den Ruhezustand ...

Aber mit dem Schönheitsfehler kann ich im Moment leben.