

Erledigt

## Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „madacid“ vom 24. August 2019, 14:35

hab die BIOS-Einstellungen nochmal überprüft und könnte keine Unstimmigkeiten finden. Habe dann wie vorgeschlagen die Interne Grafka deaktiviert und es auf die PCIe Karte geroutet. Davon wollte er aber garnicht booten, und gab auch kein zurück mehr. Habe dann Tabula Rasa machen müssen, BIOS reset gemacht, das PCIe-Grafka ausgebaut, nochmal alles eingestellt und dann mit nem frisch installiertem Clover-Stick gebootet. Er installiert... Ich lasse den Install jetzt erstmal fertig durchlaufen; die rx590 werde ich danach bestimmt auch noch aktiviert bekommen.

Erstmal besten Dank für all deinen Input. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man nur so unvollständige Brocken gezeigt bekommt. Merci



EDIT1: wäre zu schön gewesen. während der 2. Stufe der Installation (von SSD) ist der Prozess eingefroren. Jetzt nach nem Reset stehen zwar die anderen Bootoptionen (Recovery, Install auf SSD, etc) mit in der Liste, starten aber natürlich nicht vernünftig. auch das booten vom Stick scheitert wieder am fehlender allocate runtime area...

EDIT2: ist es eigentlich normal, daß bei deinem EFI das hackintosh-theme nicht geladen wird?

EDIT3: Bios-Reset behebt den Fehler aus EDIT1