

**Erledigt**

## **Low Budget Hackintosh**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 24. August 2019, 18:01**

Die Bootzeit kann auch durch kexte oder und aptioMemory Treiber beeinflusst werden beim mir stand beim iMac 14,2 mal AppleAKC.kext auf dem Schlauch. Andere Version hatte geholfen. Am besten Clover und Kexte aktualisieren.