

Erledigt

AMD Ryzen Kein Soundoutput MIC

Beitrag von „DerJKM“ vom 24. August 2019, 21:41

Ist ein bekannter und leider noch nicht gefixter Bug in der AppleALC auf (eingen) Ryzen-Systemen. Habe ich bei meinem Board auch. Output ist gut, Input mit keiner einzigen Layout-ID möglich.