


Erledigt

neuer Hackintosh für Videoschnitt

Beitrag von „rubenszy“ vom 25. August 2019, 10:23

Die SSD's machen Probleme hin und wieder, die 2666 MHz Ram sind für den Preis zu teuer 3200 MHz macht da schon mehr Sinn und das Netzteil ist für die Leistung mehr als drüber, vom Preis her.

Ich habe da mal was verändert an deinen Teilen.



Das Netzteil hat 10 Jahre Garantie statt nur fünf, ist günstiger und vollmodular.

Die RAM sind halt schneller 3200 - 3600 MHz mehr macht kein Sinn und weniger auch nicht.

So wie die Auflistung ist würde es auf jeden Fall gut laufen, haben einige wenn man das so liebt hier.