

Erledigt

NTEL NUC DC3217IYE auf 10.14.6 gebracht. Booten von HDD geht nicht mehr

Beitrag von „raymccoy“ vom 25. August 2019, 16:33

Hallo,

habe nun nochmals vom USB stick EFI auf HDD kopiert und nun bootet der NUCi wieder (HMDI-Audio funktioniert auch noch).

Kann es sein dass der NUCi kein Bluetooth hat?