

Erledigt

NTEL NUC DC3217IYE auf 10.14.6 gebracht. Booten von HDD geht nicht mehr

Beitrag von „Claus59“ vom 25. August 2019, 23:49

[raymccoy](#)

Ich denke mal, das kommt darauf an, je nachdem, wo, und mit welcher Ausstattung du den NUC gekauft hast.

Normalerweise, wird der NUC ohne ausgeliefert. Aber das solltest du eigentlich wissen.

Allgemeine Specificationen kannst du gerne hier noch mal nachlesen.

<https://ark.intel.com/content/...el-nuc-kit-dc3217iye.html>

Hier ein Auszug wegen Bluetooth:

Integriertes WLAN ¹	Nein
Integrierte Bluetooth-Technik	Nein

Es sollte aber möglich sein entsprechende Karten nachzurüsten.

Entsprechende Erweiterungsplätze sollten ja vorhanden sein.

Erweiterungsoptionen	
PCI-Express-Version [?]	Gen2
Steckplatz für PCIe-Minicard (Half)	1
Steckplatz für PCIe-Minicard (Full)	1

MfG Claus