

Erledigt

neuer Intel hackintosh

Beitrag von „vw440“ vom 26. August 2019, 22:13

Hello...ich habe gerade festgestellt, dass auf der rückseite wie auch vorn nur USB2 geht alle anderen Usb 3/C sind ohne Funktion.

Da fehlt sicherlich der USB kext, der die limitierung von 15 USB aufhebt?