

Erledigt

OSX 10.8.2 Installation scheitert

Beitrag von „hitchhiker5“ vom 23. Februar 2013, 22:08

Hallo liebe Experten,

ich brauche Euer Hilfe. Ich hatte wie hier: <http://hackintosh-forum.de/index.php?ad&postID=49682#post49682> gepostet mir einen Hacki bei ebay geschossen

Nochmals die Hardware in Kurzform:

- Mainboard : Gigabyte Ga-z68ap-D3 UEFI BIOS UA5
- Prozessor : i5-2500k CPU @ 3,30 ghz
- Ram : Corsair 16 GB
- Grafikkarte : Nvidia GTX 480 (1536 MB GDDR5)
- Festplatte : 2 TB SATA für Daten / User Accounts etc.
- SSD : OCZ Agility 3 120Gb für OSX an sich

Ich hatte mir einen ML-Boot-Stick erstellt (Guide von T***M*c): der funktionierte an meiner alten Hardware sehr gut (s. Sig)

an meiner neuen leider nicht.

Was ich bisher gemacht habe : Das Bios auf UEFI upgedatet und mal die Einstellungen wie bei einem Tutorial von T***M*c gezeigt vorgenommen:

Der Bootvorgang läuft und der Bildschirm bleibt irgendwann schwarz. Dann habe ich die Nvidia GTX 480 rausgenommen und das HDMI-Kabel mittels Adapter an meinen LCD angeschlossen.

Diese Fehlermeldungen kommen s.u. Kann mir jmd helfen ?

Vielen Dank !!