

**Erledigt**

# Intel Core i9 9900k Idle Temperatur wirkt zu hoch?

Beitrag von „GingerDee“ vom 29. August 2019, 19:21

Hey Leute,

ich habe mit einen neuen Hackintosh mit dem i9 gebastelt.

Allerdings ist mir aufgefallen, dass die CPU bei rund 38-42°C Idle arbeitet.

Unter Maximaler Last läuft er um die 75-85°C.

Als Kühlsystem habe ich einen Noctua U14S mit der Kühlpaste Noctua NT-H1.

Die Lüfter habe ich mit dem automatischen Lüftersystem meines Asus Prime Z390 A einstellen lassen.

Hab ich nur ne Macke oder ist die Temp. zu hoch?

