

Erledigt

## Intel Core i9 9900k Idle Temperatur wirkt zu hoch?

Beitrag von „GingerDee“ vom 29. August 2019, 22:05

[Zitat von rubenszy](#)

Hast du für den U14S noch einen zweiten Lüfter dazu?

Welche Einbaurichtung hat der Kühler und hast du Lüfter die Luft in das Gehäuse befördern?

Hey rubenszy,

ne ich habe das U14S in der Stockvariante mit nur einem Kühler, er bläst im Gehäuse nach hinten durch den Heatspreader. Dahinter und darüber sind noch zwei Gehäuselüfter die die Luft rausziehen. Vorne im Gehäuse ein Lüfter der Frischluft rein pustet.