

Erledigt

i7-8700k + RX 580 - Final Cut Pro X nutzt GPU nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 30. August 2019, 17:45

Alles IGPU spezifische aus deiner Config entfernen, IGPU im BIOS abschalten, SMBIOS mit Clover Configurator umstellen und prüfen ob die neue Seriennummer bereits in Benutzung ist. Abseits davon bedeutet der Wechsel neuer Mac, also ist auch eine neue Anmeldung mit dem Apple Account vonnöten und ggf. muss Software neu aktiviert werden. Es empfiehlt sich also die alte Config noch als Backup parat zu halten um ggf. nochmal mit dem alten SMBIOS und dessen Seriennummer starten zu können. Wenn dann alles läuft wie es soll kannst du den alten Mac dann aus deinem Apple Account entfernen.

Bzgl. macOS Updates ist die Wahrscheinlichkeit gering dass das System dabei abgeschossen wird wenn der Hackintosh sauber eingerichtet ist. Man muss halt schauen dass Clover und alle Kexte immer aktuell sind, dann gibt es auch mit Updates in der Regel keine Probleme. Und für den Fall der Fälle hat man am besten immer ein Backup parat.