

Eigenen 5K Monitor im iMac Design bauen

Beitrag von „DSM2“ vom 14. September 2019, 00:28

Nach mittlerweile 8 Boards ist das gar nicht mehr so witzig...

Das ganze lief Chargen weise so durch.

Wie so etwas passieren kann, kann mir selbst Asus nicht erklären, am schlimmsten fand ich jedoch das man die darauf hinweisen muss.

Ganz offensichtlich gab es keinerlei End/Funktionskontrolle.

KW 2,3,4,5,6 - egal da selbes Problem vorhanden.

Edit: Ich habe das ganze mittlerweile in Betrieb und habe keinerlei Farbverläufe und Bild in 5K bei 60Hz.

Lasse mir das Bild aber selbstverständlich als HiDPI Darstellen, ansonsten wäre es ja echt viel zu klein um damit arbeiten zu können.

