

Erledigt

Gigabyte Z390 M Gaming: Optischer digitaler Tonausgang funktioniert nicht (Optical Audio Out)

Beitrag von „Phantomias“ vom 31. August 2019, 23:29

Liebe Helfer,

leider konnte ich das Problem bisher nicht lösen.

Meine Internetrecherche hat ergeben, dass AppleALC nicht die PIN-Anschlüsse auf dem Motherboard unterstützt und entsprechend angepasst werden muss.

Unter Punkt 7 dieser Anleitung ist beschrieben wie, leider bin ich in dieser Hinsicht nicht versiert genug, um die Änderungen vorzunehmen:

<https://github.com/toleda/audi.../master/Customization.pdf>

Bei T**ymacx gibt es dazu eine Hilfestellung, die mir nur ein bisschen weiterhilft und ich leider nicht verlinken kann.

Ich zitiere:

Assumes layout=1

Install [Xcode - Apple Developer](#)

Install [GitHub Desktop](#)

Clone [GitHub - acidanthera/AppleALC](#) repo

Local repo: install Lilu.kext

Local repo: compile AppleALC (double click AppleALC.xcodeproj) If not successful, full stop

Edit: Local repo/Resources/ALCxxx/layout1.xml and PlatformsT.xml and Resources/PinConfigs.kext/Contents/Info.plist as noted in Customization Guide

Backup edited files

Compile, install AppleALC.kext (~/.Library/Developer/Xcode/ ...)

Restart

Hat jemand von euch so etwas schon mal gemacht und könnte mir eventuell weiterhelfen. Das wäre großartig.

Vielen Dank und liebste Grüße

Phantomias