

**Erledigt**

## T440s Mojave

**Beitrag von „kru102“ vom 1. September 2019, 14:09**

EaseYourPain Interner Akku ist drinnen. Hab aufgeschraubt.

Vielleicht sind auch beide Akkus echt schon so schlecht. Ich will nur keinen neuen kaufen.

Im Windows auf meinem anderen T440s habe ich einen Battery-Status gemacht. Die Werte passen nicht zum OSX.

### Installed batteries

Information about each currently installed battery

NAME	45N1111	45N1775
MANUFACTURER	SONY	SANYO
SERIAL NUMBER	15282	1883
CHEMISTRY	LiP	LION
DESIGN CAPACITY	23 mWh	23 mWh
FULL CHARGE CAPACITY	15 mWh	17 mWh
CYCLE COUNT	-	-