

Erledigt

HackBook verweigert Boot mit Kernel Panic von macOS Catalina

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 2. September 2019, 12:31

Die Zeile:

```
apfs_module_start:1683: load: com.apple.filesystems.apfs, v1412.0.28, apfs-1412.0.28.171.1, 2019/08/20
```

scheint er wohl nicht zu mögen. Das ist die letzte Zeile und ab da passiert nichts mehr. Mein APFSDriverLoader ist aber aktuell...